

園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

| 園名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 移動経路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|---------|-----------|------------|--|-------------------------|------|-------------|
| 口羽保育所 | (主)浜田作木線 | 宮尾山トンネル | 口羽保育所が散歩路として利用している。宮尾山トンネル内にある歩道を通行する際、通行する車両の速度が早いと、風速が園児が車道部へ落下し危険な状況である。 | 防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用) | 島根県 | R2年度中に着手予定 |
| 東保育所 | 町道幸米出ヶ迫線 | 中野2375-2地先 | いわみ東保育所の園路に隣接する町道であり、日常的に利用する散歩路である。幅員が狭い箇所があり、見通しが悪く、路側帯の歩道のスペースが狭く、車両の接近に伴い危険な状況である。 | 路側帯のカラー舗装化 | 邑南町 | R3年度中に着手予定 |
| いわみ西保育所 | 町道柚木谷力沢谷線 | 矢上1109-5地先 | いわみ西保育所に隣接する町道であり、日常的に利用する散歩路である。県道と町道の交差点であり、道路を通行・横断する際に県道からの車両が接近し非常な危険な状況である | 歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む) | 邑南町 | 対策完了済み |
| いわみ西保育所 | 町道柚木谷力沢谷線 | 矢上1109-5地先 | いわみ西保育所に隣接する町道であり、日常的に利用する散歩路である。県道と町道の交差点であり、道路を通行・横断する際に県道からの車両が接近し非常な危険な状況である | 路側帯のカラー舗装化 | 邑南町 | 対策完了済み |
| いわみ西保育所 | 町道柚木谷力沢谷線 | 矢上1109-5地先 | いわみ西保育所に隣接する町道であり、日常的に利用する散歩路である。県道と町道の交差点であり、道路を通行・横断する際に県道からの車両が接近し非常な危険な状況である | 警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む) | 邑南町 | 対策完了済み |
| 出羽保育所 | 町道出羽後谷線 | 出羽367地先 | 出羽保育所に近接する町道で、日常的に散歩路として利用している。本線は、幅員が狭く、歩行部に一部側溝が深い箇所があり危険な状況である。 | 歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む) | 邑南町 | R4年度以降に着手予定 |
| 出羽保育所 | 町道出羽後谷線 | 出羽367地先 | 出羽保育所に近接する町道で、日常的に散歩路として利用している。本線は、幅員が狭く、歩行部に一部側溝が深い箇所があり危険な状況である。 | 路側帯のカラー舗装化 | 邑南町 | R4年度以降に着手予定 |
| 口羽保育所 | 町道根布中線 | 下口羽485-1地先 | 口羽保育所の園路に隣接する町道であり、日常的に利用する散歩路である。全線にわたり幅員が狭く、路側帯の歩道のスペースが狭く、車両の接近に伴い危険な状況である。 | 路面標示、外側線の引き直し | 邑南町 | 対策完了済み |