

令和 7 年 8 月 8 日

島根県土木部河川課 防災係 三代

電話 (0852) 22-6674

島根県県央県土整備事務所 維持管理部管理課 酒井

電話 (0855) 72-9616

にごりがわ

江の川水系 濁川における魚類のへい死について【最終報】

※下線部は前報からの変更・追加箇所

令和 7 年 8 月 8 日 (金) 9:00 現在

状 況 7 月 30 日 (水) 9:00 頃、地元住民より、江の川水系濁川にて魚のへい死が確認されたとの通報があった

概 要

種類・数量 アユ 200～300 匹程度のへい死

発生時刻 不明

発見場所 川本町大字因原の第二松瀬橋から断魚溪付近（江の川水系濁川）

対応状況 7 月 30 日 9:40 島根県県央県土整備事務所により現地確認
アユ等のへい死を第二松瀬橋付近で 20 匹程度、
約 100m 上流の中田橋付近で 5 匹程度確認
河川水に臭い着色なし
7 月 30 日 11:30 島根県県央県土整備事務所による現地確認
第二松瀬橋から断魚溪付近の約 7.1 km 区間に
アユ等のへい死を 100 匹程度確認
河川水に臭い着色なし
7 月 31 日 9:30 島根県県央県土整備事務所により、へい死魚の回収を開始
(12 時完了)
第二松瀬橋から断魚溪付近で 200～300 匹程度のへい死魚（全
てアユ）を回収
8 月 4 日 10:30 島根県県央県土整備事務所による現地確認
新たな魚類のへい死等異常は認められない

水質検査結果 ・ 7 月 31 日に、へい死が確認された区間の 3 地点で採水し、水質検査を実施した結果、へい死の原因につながる水質は認められなかった。

	pH	BOD (mg/L)	CODMn (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
3 地点平均	8.1	0.5 未満	3.1	3.1	9.0	5.7

検体検査結果 ・ 7 月 30 日に、へい死したアユ 2 尾を回収し、検体検査を実施したが、今回のへい死原因の特定はできなかった。

今後の対応 ・ その後、現地での新たなへい死等の異常が認められないことから、本件の対応は終了する。

