

臨港道路に冠水注意喚起施設を整備しました

島根県浜田港湾振興センター

集中豪雨の際には、ご注意ください

平成20年8月に栃木県鹿沼市で、同年9月に広島県広島市で、集中豪雨により道路アンダーパス部が冠水し、車両が水没するという事故が相次いで起こりました。

島根県内においても、集中豪雨により冠水する恐れのある道路は多くあり、各管理者で注意喚起看板や冠水深表示等の整備を順次行っています。

県が管理している浜田港の周布鰐石臨港道路についても下記のとおり注意喚起施設を整備をしましたので、お知らせします。

★ 浜田港 ～周布鰐石（すふわにいし）臨港道路～

（概要）

浜田市を流れる周布川河口部に位置する浜田港鰐石地区と国道9号を結ぶ延長700mの道路です。平成7年度に完成し、原木や木材製品等の輸送、また地域の生活道路としても利用の多い道路です。

この臨港道路の途中には、JR山陰本線をくぐっている箇所（アンダーパス部）があり、降雨時には雨水が集まりやすく、集中豪雨の際には、ポンプでの排水処理が追いつかず道路が冠水する恐れがありますので、通行にはご注意ください。



激しい降雨の際には、見えづかった。



電光式のため、視認しやすくなりました。

□ ドライバーのみなさまへ

★集中豪雨により、アンダーパス部分が冠水している際には、危険ですので決して進入しないでください。

★臨港道路の冠水やその他、お気づきの際には、島根県浜田港湾振興センターまでご連絡ください。

島根県浜田港湾振興センター 管理課
(0855)27-0088