
宍道湖の水質浄化対策推進状況及びH21年度水質測定結果について

1. 湖沼水質保全計画の進捗状況

水質改善に取り組む為、平成元年から湖沼水質保全計画を定め、国、関係市町、県民、企業及びNPOなどの皆さまにも理解と協力をいただいて、各種施策を推進している(参考:資料2-1、資料2-2、資料2-3、資料2-4)。



- ・公共下水道や農業集落排水施設、小型合併処理浄化槽を整備すると、生活排水等による汚濁負荷が削減される。
- ・下水道普及により、宍道湖東部浄化センターの処理区域では約5万m3の汚水が、高度処理されている(参考1)。
- ・宍道湖東部浄化センターではH6年から高度処理を行っており、りんの除去率は約95%(参考2)。

(図2について)

・側条施肥田植機の普及や道路路面清掃をすると、農地や市街地から降雨により流れ出る汚濁負荷が削減される。

【評価】 第5期湖沼水質保全計画(H21~25年度)において、平成25年度までに達成すべき目標を定めている各種施策は、概ね計画どおりに進捗している。





図4. 宍道湖に流入する河川の水質(BOD)



【評価】 河川の水質は、改善傾向にある。

2. 平成21年度水質測定結果


表1. 宍道湖の環境基準点の測定結果(参考:資料2-5)


単位は mg/l


	宍道湖東部 (S-1)	湖心南部 (S-2)	湖心 (S-3)	湖心北部 (Sー4)	矢田[大橋川] (Sー5)	第5期 水質目標値 (H25年度)	環境基準値
COD ^(注2)	5. 5	5. 3	5. 3	5. 0	4. 5	4. 6	3 以下
全窒素(注3)	0. 46	0. 48	0. 47	0. 46	0. 45	0. 49	0.4 以下
全りん ^(注3)	0. 038	0. 040	0. 037	0. 037	0. 036	0. 039	0.03 以下

注2)「COD」は、全層の75%値。注3)「全窒素」と「全りん」は、表層の年平均値。

図5. 宍道湖の水質の経年変化









中海の水質浄化対策推進状況及びH21年度水質測定結果について


1. 湖沼水質保全計画の進捗状況

水質改善に取り組む為、平成元年から湖沼水質保全計画を定め、国、県、関係市町、県民、企業及びNPO等が連携 して、各種施策を推進している(参考:資料1-1、資料1-2、資料1-3)。




第5期湖沼水質保全計画(H21~25年度)において、平成25年度までに達成すべき目標を定めている各 種施策は、概ね計画どおりに進捗している。






(参考1、参考2について)

- ・ 宍道湖東部浄化センターではH6年から高度処理を行っており、りんの除去率は約95%(参考1)。
- ・内浜処理場ではH14年から高度処理を行っており、りんの除去率は約83%(参考2)



各種施策の展開により、中海に流入する汚濁負荷量は低下している。 【評価】

図6. 中海に流入する河川の水質(BOD75%値)



【評価】 河川の水質は、改善傾向にある。

2. 平成21年度水質測定結果


表1. 中海の環境基準点の測定結果(参考:資料1-4)

単位は mg/l

	COD ^(注2)	全窒素 ^(注3)	全りん ^(注3)
境水道中央部 (T-1)	3.0	0.33	0.032
葭津地先 (T-2)	4.1	0.43	0.045
米子湾中央部 (T-3)	5.9	0.51	0.059
大橋川河口地先(N-1)	5.2	0.48	0.044
意東鼻地先 (N-2)	5.0	0.43	0.042
飯梨川河口地先(N-3)	4.8	0.44	0.042
安来港地先 (N-4)	5.0	0.48	0.045
羽入川河口地先(N-5)	4.7	0.42	0.038
中海中央部 (N-6)	4.3	0.40	0.036
小篠津町地先 (N-7)	4.2	0.38	0.035
長海町地先 (NH-1)	4.4	0.35	0.032
上宇部尾町地先(NH-2)	4.4	0.36	0.032
第5期水質目標値(H25年度)	5.1	0.46	0.046
環境基準値	3 以下	0.4 以下	0.03 以下

| 注2)「COD」は、全層の75%値。注3)「全窒素」と「全りん」は、表層の年平均値。

図7. 中海の水質の経年変化



宍道湖•中海 水質調査地点図

