


2018年10月 宍道湖 塩分・溶存酸素

観測条件 (調査地点は下図をご覧ください)



水域	調査日	天候	海況	水温(表層平均)
宍道湖	2018年10月3日	晴れ	静穏→北北西 2m/秒	20.6℃

● 表層塩分(左)・底層塩分(右) 水平分布



表層塩分平均値 1.4 psu 底層塩分平均値:2.8 psu



● 塩分 鉛直分布



● 溶存酸素 底層水平分布(左)・鉛直分布(右)



貧酸素水の体積割合は0%です。
湖底の貧酸素化は見られませんでした。