

園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

| 園名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 移動経路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|-------|-----------|------------|---------------------|-------------------------|------|------------|
| 因原保育所 | (一) 日貫川本線 | 川本415-11地先 | 見通しが悪く。通行量が多く危険。 | 路側帯のカラー舗装化 | 島根県 | 対策完了済み |
| 因原保育所 | (一) 日貫川本線 | 川本415-11地先 | 見通しが悪く。通行量が多く危険。 | 路面標示、外側線の引き直し | 島根県 | 対策完了済み |
| 川本保育所 | 町道仲町線 | 川本557-1地先 | 通行量が多く、見通しも悪いため危険。 | 警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む) | 川本町 | R2年度中に着手予定 |
| 因原保育所 | 町道八幡平地線 | 因原199地先 | 幅員が狭く、道路側溝にも蓋が無く危険、 | 歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む) | 川本町 | R2年度中に着手予定 |
| 因原保育所 | 町道因原日向線 | 因原564-1地先 | 交通量が多く、外側線が消えていて危険。 | 路面標示、外側線の引き直し | 川本町 | R2年度中に着手予定 |
| 因原保育所 | 町道上因原線 | 因原501-1地先 | 交通量が多く、外側線が消えていて危険。 | 路面標示、外側線の引き直し | 川本町 | R2年度中に着手予定 |
| 因原保育所 | 因原駅通線1・2号 | 因原382-1地先 | 交通量が多く、外側線が消えていて危険。 | 路面標示、外側線の引き直し | 川本町 | R2年度中に着手予定 |