

## 園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
やすぎ保育園	市道 安来港南内浜線	本町交差点～乗相院踏切	交通量が多いが、歩道スペースがきちんと確保されていない	路面標示、外側線の引き直し	安来市	着手済み
あゆみ保育園	市道 須崎細井線	農道との交差点	横断歩道はないが、散歩の時渡っている(見通しが悪い)	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	安来市	R2年度中に着手予定
あかえこども園	市道 安来荒島線	飯梨橋左岸交差点	左岸側交差点において、横断歩道を渡る際に左右の車の確認がしにくい	道路反射鏡の設置	安来市	R2年度中に着手予定
ふたばこども園	市道 安来荒島線	飯梨橋右岸交差点	右岸側交差点において、横断歩道を渡る際に左右の車の確認がしにくい	道路反射鏡の設置	安来市	R2年度中に着手予定