

6. 馬木地点の工事影響について

資料2-2
(出雲河川事務所)

○工事期間と馬木水位の欠測状況



H19.10撮影



H20.5撮影



H22.5撮影



護岸工事・河床掘削【工事前】

欠測

護岸工事・河床掘削【工事中】

欠測

護岸工事・河床掘削【工事前】

H20.3.25

H20.4.1

H20.6.18

H20.6.28

旧水位計を仮設水位計に切り替える工事のため欠測
(3/25~4/1, 8日間)

仮設水位計を新設水位計に切り替える工事のため欠測
(6/18~6/28, 11日間)